



# COUPE RESERVOIR



↳ cette modélisation de charges thermiques donne des résultats totalement incohérents à  $y = 1,20 \text{ m}$  du radier !!

Pourquoi ???

Merci  
Fab