



# ICAD SX mode on User CFD 2012 Interface Preferences



Japanese mode



English mode

# ICAD SX mode description on CFD 2012 Help

ICAD/SX

### モデルの操作

ズーム	MMB + LMB
回転	MMB + RMB
移動	MMB
中心Zを中心に回転	n/a
ラバーバンドズーム	Shift + LMB
整列	Shift + RMB
キャンセル	RMB (ラバーバンドズーム中または選択中)
ホイールズーム	スクロールホイール
操作履歴の再生	Ctrl + Shift + スクロールホイール

### 解析結果測定

モデルサーフェスの測定	目的の位置でShift + Ctrl
平面切断面上の測定	切断面上の目的の位置でShift

### エンティティの可視化

選択/選択解除	LMB
複数選択 (ラバーバンド)	LMB + 選択するオブジェクトの周囲をドラッグ
エンティティの非表示	Ctrl + RMB
非表示のエンティティの表示	Ctrl + スクロールホイール
すべての非表示のエンティティの表示	モデル外の位置でCtrl + RMB
結果内のサーフェスを非表示	サーフェス非表示アイコンをオン + RMB
結果内の非表示のサーフェスを表示	Ctrl + スクロールホイール
結果内のすべての非表示のサーフェスを表示	モデル外の位置でCtrl + RMB
表示/非表示履歴の再生	Ctrl + スクロールホイール

120%

Japanese mode

ICAD/SX

### Model Navigation

Zoom	MMB + LMB
Rotate	MMB + RMB
Pan	MMB
Roll about Center Z	n/a
Rubber-Band Zoom	Shift + LMB
Align	Shift + RMB
Cancel	RMB during rubber-band zoom or select
Wheel zoom	Scroll wheel
Replay navigation history	Ctrl + Shift + Scroll wheel

### Results Probe

Probe on model surface	Shift + Ctrl at desired location
Probe on planar cut plane	Shift at desired location on cut plane

### Entity Visualization

Select / Deselect	LMB
Multiple select (rubber-band)	LMB + drag around objects to select
Hide entity	Ctrl + RMB
Show hidden entity	Ctrl + Scroll wheel
Show all hidden entities	Ctrl + RMB off model
Hide surface in Results	Peel Surface icon engaged + RMB
Show hidden surface in Results	Ctrl + Scroll wheel
Show all hidden surfaces in Results	Ctrl + RMB off model
Replay Show/Hide history	Ctrl + Scroll wheel

120%

English mode