


Extraire les coordonnées X, Y, Z de points dans un plan Autocad avec les particularités suivantes :

- Chaque point est un bloc (Point issu d'un relevé de géomètre).
- J'aimerais extraire la position en X, Y, sachant que les positions XY sont des coordonnées de dessin.
- La valeur de la position Z se trouve dans les attributs d'un bloc (« ALT »). La position Z est à zéro dans le dessin.



Vue générale :

Environ 2850 points placés en X et Y, toutes les positions Z sont à zéro dans le dessin.

